

# ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**LOTTO 1 – ABITAZIONE IN PORTOGRUARO (Foglio n. 29, Mappale n. 456 e Subalterni n. 4, 16 e 17)**



**FOTO 1:** VIA P. VERONESE



**FOTO 2:** PANORAMICA FRONTALE DELL'ABITAZIONE



**FOTO 3:** ACCESSO PEDONALE



**FOTO 4:** ACCESSO CARRAIO



**FOTO 5:** CORTE SU FRONTE STRADA



**FOTO 6:** CORTE SU FRONTE STRADA



**FOTO 7:** PANORAMICA POSTERIORE DELL'ABITAZIONE



**FOTO 8:** CORTE POSTERIORE




**FOTO 9:** CORTE POSTERIORE



**FOTO 10:** FABBRICATO IN LEGNO ABUSIVO (zona Sud-Ovest)



**FOTO 11:** INGRESSO ABITAZIONE (Piano Terra)



**FOTO 12:** SOGGIORNO e PRANZO (Piano Terra)



**FOTO 13:** SOGGIORNO (Piano Terra)



**FOTO 14:** CUCINA (Piano Terra)





**FOTO 15:** VANO MAGAZZINO (Piano Terra)



**FOTO 16:** BAGNO – C.T. (Piano Terra)



**FOTO 17:** RIPOSTIGLIO (Piano Terra)



**FOTO 18:** ACCESSO GARAGE (Piano Terra)



**FOTO 19:** INTERNO GARAGE (Piano Terra)



**FOTO 20:** INTERNO GARAGE (Piano Terra)



**FOTO 21:** SOPPALCO ABUSIVO (Piano Terra)



**FOTO 22:** SCALE INTERNE



**FOTO 23:** SCALE INTERNE



**FOTO 24:** DISIMPEGNO (Primo Piano)



**FOTO 25:** CAMERA (Primo Piano)



**FOTO 26:** CAMERA MATRIMONIALE (Primo Piano)



**FOTO 27:** BAGNO DELLA CAMERA MATRIMONIALE (Primo Piano)



**FOTO 28:** TERRAZZO DELLA CAMERA MATRIMONIALE (Primo Piano)



**FOTO 29:** VANO GUARDAROBA (Primo Piano)



**FOTO 30:** BAGNO (Primo Piano)





**FOTO 31:** CALDAIA



**FOTO 32:** GRUPPO FRIGO PER RAFFRESCAMENTO



**FOTO 33:** VENTILCONVETTORE



**FOTO 34:** PARTICOLARE SERRAMENTO

**LOTTO 2 – NEGOZIO IN FOSSALTA DI PORTOGRUARO (Foglio n. 8, Mappale n. 90 e Subalterno n. 76)**



**FOTO 35:** VIA PAPA GIOVANNI XXIII



**FOTO 36:** PANORAMICA CONDOMINIO AURORA



**FOTO 37:** ALTRA PANORAMICA CONDOMINIO AURORA



**FOTO 38:** ACCESSO CARRAIO



**FOTO 39:** AREA CONDOMINIALE



**FOTO 40:** AREA CONDOMINIALE



**FOTO 41:** AREA CONDOMINIALE E RAMPA PER PIANO INTERRATO



**FOTO 42:** PANORAMICA NEGOZIO IN ESECUZIONE



**FOTO 43:** PANORAMICA FRONTALE DEL NEGOZIO



**FOTO 44:** PORTA D'INGRESSO



**FOTO 45:** VANO PRINCIPALE



**FOTO 46:** VANO PRINCIPALE





**FOTO 47:** VANO RETRO



**FOTO 48:** ANTI BAGNO



**FOTO 49:** BAGNO



**FOTO 50:** UNITA' INTERNA DEL CLIMATIZZATORE



**FOTO 51:** PARTICOLARE SERRAMENTO



**FOTO 52:** ALLARME