ESTERNO

1. Panoramica esterna del fabbricato

2. Facciata (dal cortile comune di ingresso)

3. Giardino/cortile comune di ingresso

4. Giardino/cortile comune di ingresso

5. Giardino/cortile comune di ingresso

6. Ingresso



7. Corpo scala comune

8. Porta di ingresso all'appartamento

INTERNO DELL'APPARTAMENTO PIGNORATO – PIANO QUARTO



9. Dettaglio portoncino di ingresso

10. Ingresso

11. Disimpegno ingresso (verso camera)

12. Disimpegno ingresso (verso soggiorno)

13. Cucina

14. Cucina

15. Cucina

16. Pavimento della cucina

17. Dettaglio rivestimento della cucina

18. Collegamento elettrico

19. Cassonetto coprirullo della cucina



20. Serramento esterno della cucina

21. Balcone della cucina



22. Balcone della cucina

23. Vista dal balcone della cucina

24. Vista dal balcone della cucina

25. Camera da letto

26. Camera da letto

27. Serramento della camera da letto

28. Avvolgibile in PVC

29. Pavimenti dell'ingresso e della cucina



30. Dettaglio pavimento dell'ingresso

31. Soggiorno

32. Soggiorno

33. Soggiorno

34. Pavimento del soggiorno



35. Balcone del soggiorno



36. Balcone del soggiorno

37. Vista dal balcone del soggiorno

38. Vista dal balcone del soggiorno



39. Vista dal balcone del soggiorno

40. Serramento esterno del soggiorno



41. Bagno

42. Bagno

43. Bagno

44. Bagno

45. Dettaglio porta interna del ripostiglio



46. Ripostiglio



47. Contatore elettrico

48. Citofono (funzionante)

CANTINA – PIANO TERRA

49. Corridoio comune alle cantine

50. Interno della cantina di pertinenza

Il perito
Arch. Marco Bonetti

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
BONETTI MARCO
architetto
10728