

LOTTO 1 – Via Della Repubblica 34 – Parabiago




Foto n. 1 Ingresso




Foto n. 2 part. Ingresso




Foto n. 3 ingresso BOX con saracinesca automatica




Foto n. 4 interno box



Foto n. 5 interno box




Foto n. 6 - villa unifamiliare p.s. p.primo e sottotetto




Foto n. 7 - scantinato - box




Foto n. 8 – locale tecnico caldaia




Foto n. 9 – locale caldaia




Foto n. 10 locale caldaia lavanderia



Foto n. 11 – box




Foto n. 12 – box




Foto n. 13 - ingresso cantina




Foto n. 14 – ingresso cantina





Foto n. 15 – 16 – bagno piano cantinato




Foto n. 17 – zona cottura piano cantinato con rivestimenti




Foto n. 18 – cantinato attrezzato + accessori cucina



Foto n. 19 – cantina pavimentata



Foto n. 20 - cantina con riscaldamento




Foto n. 21 – cantina con infissi doppia camera





Foto n. 22 - 23- scala interna rivestimenti




Foto n. 24 – piano primo - disimpegno



Foto n. 25 - soggiorno




Foto n. 26 – rifiniture – parquet, infissi, legno




Foto n. 27 - rifiniture in legno




Foto 28 – rifiniture ed accessori fan-coil




Foto n. 29 – bagno p. primo senza w.c.




Foto n. 30 - altro bagno arredi e lavabo




Foto n. 31 - altro bagno arredi




Foto n. 32 - camera letto singola




Foto n. 33 - camera singola




Foto n. 34 - quadro elettrico parzializzato per piani




Foto n. 35 - scala sottotetto



Foto n. 36 - sottotetto riscaldato




Foto n. 37 – sottotetto rivestimenti - parquet



Foto n. 38 - sottotetto bagno e disimpego



Foto n. 39 sottotetto bagno




Foto n. 40 – rivestimenti bagno – velux




Foto n. 41 - vasca




Foto n. 42 – vano sottotetto – riscaldato



Foto n. 43 - sottotetto –cabina armadio




Foto n. 44 – sottotetto cabina armadio



Foto n. 45 - sottotetto




Foto n. 46 – comandi gestione clima




Foto n. 47 - esterno retro villa




Foto n. 48 – esterno retro villa



Foto n. 49 - esterno ingresso retro