



Foto n. 1 –24.01.2015 – Lotto n. 17 - Comune di Meduno fg.19 part.1757 – La particella risulta occupata da un edificio principale adibito a stalla e da altre strutture (tettoie, vasche) complementari all'attività agricola e di allevamento svolta dell'esecutato. Foto scattata dalla lato nord-ovest.



Foto n. 2 –24.01.2015 – Lotto n. 17 - Comune di Meduno fg.19 part.1757 – Foto scattata dalla lato sud est della particella. Sulla destra visibile porzione dell'edificio di cui non risulta completa la procedura di autorizzazione Comunale. Sulla sinistra parte dell'edificio iniziale costruito nel 1974 ed in seguito ampliato.





Foto n. 3 -24.01.2015 - Lotto n. 17 - Comune di Meduno fg.19 part.1757 - Tettoia utilizzata per il ricovero attrezzi ed animali posta a nord dell'edificio principale.



Foto n. 4 -24.01.2015 - Lotto n. 17 - Comune di Meduno fg.19 part.1757 - Tettoia utilizzata per il ricovero attrezzi posta a sud-ovest dell'edificio principale. Non risultano autorizzazioni comunali per la costruzione di questa struttura.





Foto n. 5 –24.01.2015 – Lotti n. 17 e 18 - Comune di Meduno fg.19 part.1757 – La Tettoia di cui alla foto, ricade per porzione sulla particella 1757 (parte sinistra) e per porzione sulla particella 1933-ex 945 (parte destra), vedi immagine successiva. Foto scattata dal lato sud.



Foto n. 6 – 13.03.2014 – Lotti n. 17 e 18 - Comune di Meduno fg.19 part.1933 (ex945) – La particella risulta occupata in parte da un fabbricato. La tettoia visibile in foto ricade per porzione (parte sinistra) sulla particella 1933 e porzione (parte destra) sulla particella 1757, anch'essa oggetto di pignoramento. Foto scattata dal lato nord.





Foto n. 7 – 24.01.2015 – Lotti n. 17 e 18 - Comune di Meduno fg.19 part.1757 – Fabbricato utilizzato per il ricovero di animali. Tale tunnel ricade in porzione sulla particella 1933-ex945 (parte distale) e porzione sulla particella 1757. Foto scattata dalla par. 1757 lato sud. Sullo sfondo visibile la tettoia della precedente fotografia.