



FOTO 1: Vista dalla strada dell'ingresso comune (carraio e pedonale) al compendio immobiliare in cui è sita l'unità pignorata.



FOTO 2 e 3: Viste della strada interna sulla quale è costituita servitù di passaggio a favore dell'unità pignorata (la cui posizione è evidenziata con poligono rosso nell'immagine a sinistra). L'immagine a destra guarda verso l'ingresso comune di cui alla FOTO 1.





FOTO 4: Vista esterna del fronte Sud-Est dell'unità pignorata.

FOTO 5: Vista esterna del fronte Nord-Est dell'unità pignorata, che affaccia sull'area scoperta pertinenziale di cui al mappale 205 (la freccia indica il cancello d'ingresso a quest'ultima).



FOTO 6: Ulteriore vista del fronte Sud-Est dell'unità pignorata. Sulla sinistra dell'immagine si intravede il cancello d'ingresso principale all'unità stessa.







FOTO 7: Vista esterna del fronte Sud-Ovest dell'unità pignorata, con i cancelli d'ingresso carraio e pedonale. La FOTO 8 a fianco mostra l'area scoperta pertinenziale di cui al mappale 206.



FOTO 9: Interno dell'unità pignorata – Vista d'insieme (verso le pareti Nord-Est e Nord-Ovest). Sulla sinistra dell'immagine, a fianco della scala di collegamento con l'area sovrapposta, si nota il gruppo dei servizi.





FOTO 10: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore vista d'insieme (verso la parete Sud-Est).



FOTO 11: Interno dell'unità pignorata – Vista d'insieme (verso la parete Sud-Ovest), con la soprastante area soppalcata.





FOTO 12: Interno dell'unità pignorata – Vista di dettaglio di due dei quattro infissi d'ingresso.



FOTO 13 e 14: Interno dell'unità pignorata – Scorcio dei servizi igienici (a sinistra quello accessibile a persone disabili su carrozzina).







FOTO 15: Interno dell'unità pignorata – Scorcio dell'antibagno.

FOTO 16: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio della scala metallica di collegamento con la soprastante area soppalcata.



FOTO 17: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore dettaglio della scala metallica, al suo arrivo al piano soppalcato.





FOTO 18: Interno dell'unità pignorata – Scorcio dell'area soppalcata dalla zona d'arrivo della scala interna.



FOTO 19: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio dell'area soppalcata, con vista verso l'arrivo della scala interna.







FOTO 20 e 21: Interno dell'unità pignorata – Dettagli dei serramenti. L'immagine a sinistra è riferita agli infissi dell'area soppalcata, quella a destra al serramento dell'antibagno.



FOTO 22: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio del quadro elettrico.

FOTO 23: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio di una delle due manichette dell'impianto antincendio.

