



FOTO 1: Vista dalla strada dell'ingresso comune (carraio e pedonale) al compendio immobiliare in cui è sita l'unità pignorata.



FOTO 2 e 3: Viste della strada interna sulla quale è costituita servitù di passaggio a favore dell'unità pignorata (il cui primo cancello d'ingresso è indicato dalla freccia rossa). L'immagine a destra guarda verso l'ingresso comune di cui alla FOTO 1.





FOTO 4: Vista di maggiore dettaglio del cancello carraio comune che fornisce accesso all'unità pignorata (cancello che si apre su un'area scoperta anch'essa comune con i subb. 3 e 4).




FOTO 5: Vista del fronte Sud-Est dell'unità pignorata e dei cancelli pedonale e carraio che, dalla sopraccitata area scoperta comune, forniscono ingresso all'immobile. La linea tratteggiata rossa indica il confine di proprietà con l'adiacente sub. 4. L'area scoperta pertinenziale cui si accede dai sopra indicati cancelli corrisponde al mappale 203.





FOTO 6: Ulteriore vista del fronte Sud-Est dell'unità pignorata, dall'area scoperta pertinenziale.  
FOTO 7: Scorcio dell'area scoperta pertinenziale di cui al mappale 203.



FOTO 8: Interno dell'unità pignorata – Vista d'insieme verso la parete Nord-Ovest (sullo sfondo), laddove è ubicata l'altra area scoperta pertinenziale di cui al mappale 209.





FOTO 9: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore vista d'insieme, sempre verso la parete Nord-Ovest.



FOTO 10: Interno dell'unità pignorata – Vista d'insieme (verso la parete Sud-Est), con la soprastante area soppalcata.





FOTO 11: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio verso le pareti Sud-Est e Sud-Ovest. Su quest'ultima sono attestati i servizi igienici (indicati dalla freccia) e la scala.  
FOTO 12: Interno dell'unità pignorata – Vista d'insieme della scala metallica di collegamento con la soprastante area sovrapposta.



FOTO 13: Interno dell'unità pignorata – Scorcio dell'antibagno.  
FOTO 14: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del servizio igienico accessibile a persone disabili.





FOTO 15: Interno dell'unità pignorata – Vista di dettaglio del sistema d'apertura dei portoni.  
FOTO 16: Esterno dell'unità pignorata – Scorcio dell'area scoperta pertinenziale di cui al sub. 209.



FOTO 17: Interno dell'unità pignorata – Scorcio dell'area soppalcata dalla zona d'arrivo della scala interna.





FOTO 18: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio dell'area soppalcata, con vista verso l'arrivo della scala interna.



FOTO 19: Interno dell'unità pignorata – Scorcio dell'interno del capannone, dall'area soppalcata, con vista verso la parete Nord-Ovest.

