


- Localizzazione Immobile e foto esterno fabbricato




Localizzazione immobile da google maps



Nel riquadro di colore rosso l'unità immobiliare oggetto della presente procedura

- Foto interno unità immobiliare




Locale nr.1 – Viste ingresso dai locali attigui



Locale nr.1 – Viste ingresso - particolare





Locale nr.2 – Vista interna salotto



Locale nr.2 – Vista del salotto verso l'ingresso




Locale nr.2.1 – viste terrazzino



Locale nr.2.1 – viste terrazzino



Locale nr.2.1 – viste dal terrazzino



Locale nr.3 – viste camera matrimoniale




Locale nr.3 –camera matrimoniale – particolari serramenti



Locale nr.4 – viste del disimpegno della zona notte




Locale nr.5 – viste del bagno





Locale nr.5 – viste interne del bagno



Locale nr.5 – vista interna del bagno



Locale nr.6 – viste interne cucina




Locale nr.6 – vista interna cucina e particolare radiatori



Locale nr.6.1 – viste terrazzino




Locale nr.6.1 – viste terrazzino



Locale nr.7 – viste interne bagno



Locale nr.7 – viste interne bagno




Locale nr.8 – viste camera singola



Locale nr.8 – vista dalla camera singola verso il corridoio zona notte

- Foto Garage





Garage oggetto della presente procedura



Vista interna del garage




Corsello di manovra che conduce al garage



Corsello di manovra con nel fondo la rampa di accesso allo stesso

- Foto Cantina



Corridoio che conduce alla cantina oggetto della presente procedura



Viste interne cantina