DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. veduta prospettica lungo la via Renato Simoni

2. veduta del fabbricato in cui è sita l'unità immobiliare pignorata

3.Il prospetto principale dell'edificio (esposizione sud-ovest)

4. veduta del portone di ingresso all'edificio

5. veduta del prospetto laterale (sud-est)

6. porzione del prospetto laterale (sud-est)

7. veduta dall'interno del portone di ingresso all'edificio

8. veduta del corpo scala

9. l'interno della cucina

10. il disimpegno di ingresso all'unità immobiliare

11. la porta di ingresso all'unità immobiliare

12. particolare del "quadro elettrico"

13.

13.14. vedute della camera da letto contigua alla cucina

15.

15.16. vedute della camera da letto contigua al vano ascensore

17.

17.18. vedute della camera da letto contigua al locale bagno

19. l’interno del bagno

20. l’interno del bagno

21. l'interno del bagno

22. dettaglio della caldaia ubicata in cucina

23. la scala di accesso alle cantine al piano interrato

24. il corridoio di accesso alle cantine con individuazione della cantina di pertinenza dell'unità immobiliare pignorata

25. l'interno della cantina

26. veduta del prospetto dell'edificio a sud-est su cui si affacciano il bagno e la cucina

27. una porzione del prospetto nord-est su cui si affacciano la cucina ed una camera da letto

28. un'altra porzione del prospetto nord-est con l'altra finestra della camera da letto