



33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
VIA MADONNA DI ROSA 3/3
C.F. MRICLD7M29I403U
P.IVA 01531930939
TEL E FAX 0434.876190
CLAUDIO.MIOR@GEOPEC.IT
STUDIOMIORCLAUDIO@GMAIL.COM

TRIBUNALE DI PORDENONE

OGGETTO: Esecuzione Immobiliare n. 234/2018, ordinanza del Giudice Esecutore

Dott. Francesco Tonon del 14-01-2019, promossa da

Allegato n. 1 **- n.31 FOTOGRAFIE di rilievo -** *“con elaborati indicanti i con visivi”*

San Vito al Tagliamento, addì 03-06-2019.

Il Perito Estimatore
Geom. Mior Claudio

MIOR
CLAUDIO
939
COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
PORDENONE



Foto n.1: Prospetti Nord ed Ovest del Condominio "Residenza Agli Aceri" visto dal parcheggio della proprietà confinante (Mapp.557).



Foto n.2: Prospetto Nord del Condominio "Residenza Agli Aceri", visto dallo Scoperto condominiale (Sub.40) accessibile da viale Trieste.



Foto n.3: Prospetti Nord ed Est del Condominio “Residenza Agli Aceri”, con indicato l’ingresso al vano scala condominiale quale accesso agli appartamenti e con vista della rampa che collega lo scoperto con il piano interrato dove sono ubicati i posti auto e le cantine.



Foto n.4: Facciata Sud della “Residenza Agli Aceri” vista dallo scoperto condominiale (Sub.40).



Foto n.5: Facciata Est della "Residenza Agli Aceri" con evidenziato l'Appartamento oggetto di E.I.



Foto n.6: Facciata Est della "Residenza Agli Aceri" con evidenziato l'Appartamento e il Ripostiglio oggetto di E.I.



Foto n.7: Ripostiglio (Sub.42) oggetto di E.I.



Foto n.8: Corridoio e Ascensore Comune (Sub.3-4).




Foto n.9: Corridoio comune (Sub.2) d'accesso all'Appartamento oggetto di E.I. (Sub.42).



Foto n.10: Portoncino d'ingresso dell'Appartamento oggetto di E.I. (Sub.42).



Foto n.11: Ingresso al 2°P. (Sub.42).



Foto n.12: Soggiorno al 2°P. (Sub.42).




Foto n.13: Soggiorno al 2°P. (Sub.42).



Foto n.14: Cucina al 2°P. (Sub.42).



Foto n.15: Camera Est al 2°P. (Sub.42).




Foto n.16: Bagno al 2°P. (Sub.42).



Foto n.17: Guardaroba al 2°P. (Sub.42).



Foto n.18: Disimpegno al 2°P. (Sub.42).



Foto n.19: Vano Scala di collegamento tra il 2°P. e il 3°P. (Sub.42).




Foto n.20: Soffitta ad uso Camera matrimoniale al 3°P. (Sub.42).



Foto n.42: Soffitta ad uso Ripostiglio/Lavanderia al 3°P. (Sub.42).



Foto n.22: Soffitta ad uso Bagno al 3°P. (Sub.42).




Foto n.23: Terrazzo al 2°P. (Sub.42).




Foto n.24: Terrazzo con vista del vano Caldaia al 2°P. (Sub.42).




Foto n.25: Vano scala comune d'accesso al Ripostiglio al 3°P. (Sub.39).



Foto n.26: Ripostiglio al 3°P. (Sub.39).



Foto n.27: Corridoio comune d'accesso alle Cantine e ai Posti Auto al P.S1.




Foto n.28: Cantina al P.S1 oggetto di E.I. (Sub.42).




Foto n.29: Posto Auto Coperto al P.S1 oggetto di E.I. (Sub.34).



Foto n.30: Rampa di scale esterna d'accesso al P.S1.



Foto n.31: Parcheggio n.42 assegnato all'Appartamento oggetto di E.I. (Sub.42).

San Vito al Tagliamento li 03-06-2019.

L'Esperto Estimatore
Geom. Mior Claudio

ELABORATO GRAFICO PLANIMETRICO

"con individuazione dei con visivi"

E.I. n.234/2018 Tribunale di PN - Claro Italia s.r.l. / CASTOLDI Fabrizia
Comune di Portogruaro (VE) Viale Trieste n.128
Foglio 47 Mappale 1032 Sub.42-34-39
scala 1:200

ESTRATTO DI MAPPA
"F.47 Mapp. 1032"

