

DESCRIZIONE DELLE FOTOGRAFIE

- 1) 2) Vista esterni dell'immobile
- 3) Vista dei box auto e dell'area cortilizia posteriore
- 4) Vista dell'ingresso all'appartamento
- 5) Vista di una porzione dell'angolo cottura
- 6) Particolare delle muffe sul muro della cucina
- 7) 8) Vista dell'angolo cottura e particolari delle pavimentazioni e del solaio
- 9) Particolare dei serramenti esterni
- 10) Particolare delle muffe sul muro del disimpegno
- 11) Vista del bagno
- 12) Particolare delle muffe sul muro del bagno
- 13) Particolare della camera da letto
- 14) Particolare dei serramenti esterni
- 15) 16) Particolare delle muffe sul muro della camera da letto
- 17) 18) Particolare della caldaia

FOTOGRAFIE



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

DESCRIZIONE DELLE FOTOGRAFIE RISTORANTE (sub 1)

- 1) 2) 3) Vista dell'immobile da Via Villa
- 4) Particolare del portone per l'accesso carraio (non utilizzato)
- 5) Vista esterna dell'immobile
- 6) Vista del vialetto posteriore
- 7) Vista del cortile posteriore dell'immobile
- 8) Vista del gazebo ad uso del ristorante
- 9) Particolare della muratura di confine proprietà
- 10) Vista dell'ingresso del ristorante
- 11) Particolari d'arredo
- 12) Vista della zona bar
- 13) Particolare della pavimentazione della zona bar
- 14) Vista della saletta ristorante
- 15) Particolare del camino nella zona ristorante
- 16) 17) Vista del bagno
- 18) Vista della dispensa
- 19) Vista della cucina

FOTOGRAFIE RISTORANTE (sub 1)



1



2



3



4



5



6




7




8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

DESCRIZIONE DELLE FOTOGRAFIE ABITAZIONE (sub 2)

- 1) 2) 3) Vista dell'immobile da Via Villa
- 4) Vista del vialetto posteriore
- 5) 6) Vista del cortile posteriore dell'immobile
- 7) Vista dell'ingresso
- 8) 9) 10) 11) Vista del soggiorno
- 12) 13) Vista della sala da pranzo
- 14) Vista della cucina
- 15) 16) Vista della terrazza priva di ringhiere protettive
- 17) 18) Particolare dei serramenti esterni
- 19) Vista del disimpegno
- 20) Vista del bagno
- 21) Particolare del boiler
- 22) Particolare delle finiture del bagno
- 23) Particolare dei serramenti interni
- 24) Vista della camera da letto
- 25) Particolare dei serramenti esterni
- 26) Vista parziale della camera da letto
- 27) Particolare dei serramenti esterni
- 28) 29) 30) Vista del ripostiglio
- 31) Vista del disimpegno con botola di accesso alla soffitta
- 32) 33) 34) Vista della soffitta
- 35) Particolare della copertura
- 36) 37) Vista della scala interna d'accesso all'appartamento
- 38) 39) Vista della cantina
- 40) Vista esterno della centrale termica
- 41) 42) Vista interno della centrale termica e particolare caldaia

FOTOGRAFIE ABITAZIONE (sub 2)





7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42

DESCRIZIONE DELLE FOTOGRAFIE ABITAZIONE (sub 3)

- 1) 2) 3) 4) Vista dell'immobile da Via Villa
- 5) Vista del vialetto posteriore
- 6) Vista del cortile posteriore dell'immobile
- 7) 8) Vista della scala d'accesso esterna
- 9) Vista del soggiorno
- 10) Vista del bagno
- 11) Vista del ripostiglio
- 12) Vista della caldaia

FOTOGRAFIE ABITAZIONE (sub 3)



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12