



Foto n° 1 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114 - Visione esterna del condominio denominato "Ai Portici". L'immobile pignorato si trova al piano terra. Foto scattata dalla strada pubblica Via della Pace.



Foto n° 2 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114,sub. 3 - Visione esterna del condominio denominato "Ai Portici". Porta di accesso all'immobile pignorato.



Foto n° 3 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114,sub. 3 - Interno dell'immobile pignorato.



Foto n° 4 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114,sub. 3 - Interno dell'immobile pignorato. A destra visibile la porta che conduce al bagno.



Foto n° 5 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114,sub. 3 – Interno dell'immobile pignorato. A sinistra visibile la porta di accesso al negozio.



Foto n° 6 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114,sub. 3 - Particolare dell'impianto di climatizzazione posto sul soffitto della stanza principale.



Foto n° 7 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114, sub. 3 - Muffa sul soffitto del negozio.



Foto n° 8 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114, sub. 3 - Visione generale dell'antibagno e del bagno.



Foto n° 9 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114, sub. 3 - Antibagno.



Foto n° 10 - 21/11/2017 - Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 24, part. 1114, sub. 3 - Stanza catastalmente identificata come bagno. Vi è la presenza del solo water e della caldaia.