

ALLEGATI LOTTO 001:

ALLEGATO 1: Documentazione fotografica relativa al sopralluogo del 25/10/2018

Foto esterno e parti comuni



Foto 1: prospetto su Via Toselli



Foto 2: Accessi pedonale e carraio





Foto 3: androne d'ingresso



Foto 4: vano scale



Foto 5: rampa d'accesso ai boxes





Foto 7: portone d'accesso al box



Foto 6: corsello comune d'accesso ai boxes



Foto interne: box al piano interrato




Foto 8: box autorimessa

Milano, 23 febbraio 2019

L'Esperto alla stima
Ing. Silvia Montinaro

