

Allegato c)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Via S. Michele del Carso, 8/b
GORGONZOLA (MI)



Vista della corte e dell'ingresso alla stessa.






L'intorno.





L'ingresso al disimpegno 8/b e ingresso all'alloggio.






Disimpegno d'ingresso comune e particolare della finestra che prospetta sulla corte.





Locale d'ingresso/soggiorno/cottura.





Camera.





Camera e disimpegno.





Bagno.






Bagno.






Particolare disimpegno della zona notte e caldaia.





Particolare finestra ingresso pavimento lesionato.





Finestra della camera e pericolosità cavi elettrici.





Pericolosità cavi elettrici e vista del prospetto del retro da cortile di proprietà di terzi.

