Allegato A

Immagine. 1. Inquadramento

Immagine. 2. Vista da strada

Firmato Da: REYNERI FEDERICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 92616e

Immagine. 3. Vista dal sagrato della Chiesa dei santi Cosma e Damiano

Immagine. 4. Corpo scala comune e cortile di accesso.

Firmato Da: REYNERI FEDERICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 92616e



Immagine. 5. Vista cortile comune.

Immagine. 6. Vista del lato est con in evidenza la porta finestra.

Firmato Da: REYNERI FEDERICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 92616e



Immagine. 7. Scale comuni di accesso.

Immagine. 8. Vista interna (tinello)

Firmato Da: REYNERI FEDERICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 92616e

Immagine. 9. Dettaglio serramenti

Immagine. 10. Corridoio distribuzione.

Firmato Da: REYNERI FEDERICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 92616e

Immagine. 11. Vista interna (camera 2)

Immagine. 12. Vista interna (camera 1)

Firmato Da: REYNERI FEDERICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 92616e

Immagine. 13. Vista interna (bagno)



Immagine. 14. Estratto del progetto. Si noti che i muri interni sono stati realizzati diversamente. A est (destra) non è stato realizzato il terrazzo né i gradini di accesso. Per ulteriori specifiche si fa riferimento alla perizia.

Firmato Da: REYNERI FEDERICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 92616e