

u-KumarFOTO

Perito Edile VINICIO DEFENDI

Via S. Benedetto 15/5 – Summaga 30026 Portogruaro (VE)

c.f. DFN VNC 69L06 C950R - Tel. e fax 0421205157 – 3294326122

e-mail vinicio.defendi@gmail.com - PEC: vinicio.defendi@pec.eppi.it

TRIBUNALE DI PORDENONE

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 76/2018

Giudice dell'esecuzione dott. Francesco Tonon

Creditore procedente: UNICREDIT S.P.A. (avv. Clara Mascherin)

Parte eseguita:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL FABBRICATO D'ABITAZIONE CON CORTILE, GIARDINO E MAPPALE 1455 DEL FOGLIO 21 DI SAN VITO TAGLIAMENTO SITO IN VIA MONTE SANTO N. 5 E N. 7

fabbricato d'abitazione oggetto di esecuzione immobiliare



prospetto Ovest fabbricato lato fronte strada



ulteriore particolare prospetto Ovest

fabbricato d'abitazione oggetto di esecuzione immobiliare



prospetto Est fabbricato



ulteriore particolare prospetto Est fabbricato



particolare mappale 1455



particolare centrale termica



particolare adiacenza esterna ad uso ripostiglio



particolare struttura precaria abusiva non sanabile



particolare terrazza al primo piano



ulteriore particolare terrazza



particolare degrado del cortile nel retro del fabbricato



particolare atrio al piano terra



particolare ripostiglio al piano terra



particolare soggiorno al piano terra



ulteriore particolare soggiorno al piano terra



particolare cucina al piano terra



particolare corridoio al piano terra




particolare bagno al piano terra



particolare scala interna
con rivestimento in linoleum



particolare camera al primo piano




particolare camera matrimoniale al primo piano



particolare ulteriore camera al primo piano



particolare corridoio al primo piano



particolare bagno al primo piano



ulteriore particolare bagno al primo piano



particolare degrado pavimento in linoleum al primo piano

Portogruaro 22/11/2018

Il tecnico
Perito Edile Vinicio Defendi