


ALLEGATO C


Fotografia n° 1–Vista della
Via Volturmo e della facciata
ivi prospiciente



Fotografia n°2 – Vista del portone
d'ingresso allo stabile

ALLEGATO C

Fotografia n°3–Vista dell'androne passante di collegamento alla corte interna



Fotografia n°4 – Vista dell'androne dall'interno del cortile

Fotografia n°5–Vista della
facciata interna, d'angolo tra
Via Volturmo e Via M.
D'Azeglio



Fotografia n°6 – Vista della porta
del vano cantina al piano interrato

ALLEGATO C




Fotografia n°7 – Vista della corte interna e del corpo separato destinato a box



Fotografia n°8 – Vista del vano scala d'arrivo al piano secondo

ALLEGATO C


Fotografia n°9–Vista del pianerottolo del secondo piano con la porta d'ingresso all'unità immobiliare pignorata



Fotografia n°10 – Vista dell'interno dell'unità immobiliare, locale soggiorno/ingresso

ALLEGATO C


Fotografia n°11–Vista dell'ingresso dall'interno



Fotografia n°12 – Vista del locale soggiorno

ALLEGATO C


Fotografia n°13–Vista di una camera



Fotografia n°14 – Corridoio di distribuzione alle camere e al bagno

ALLEGATO C



Fotografia n°15–Vista di un
angolo della cucina



Fotografia n°16 – Vista di una
camera

ALLEGATO C



Fotografia n°17– Locale bagno



Fotografia n°18 – Locale bagno

ALLEGATO C

Fotografia n°19–Vista dell'interno dell'unità immobiliare -corridoio



Fotografia n°20 – Vista dell'interno dell'unità immobiliare.

ALLEGATO C



Fotografia n°21 – Particolare di una camera



Fotografia n°22 – Particolare del locale cucina