



Foto n. 1 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 – Esterni – Veduta generale dell'immobile pignorato con relativo ingresso e corte comune in Via Colle n. 103.



Foto n. 2 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 – Esterni – Veduta generale dal lato est dell'immobile pignorato, posto all'angolo tra Via Colle e Via Molini (escluso capitello votivo fronte strada, destinato all'esercizio pubblico dei culti).



Foto n. 3 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 – Esterni – Veduta del retro dell'immobile pignorato da Via Molini; foto scattata da posizione Nord.



Foto n. 4 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 – Esterni – Accessi posti al piano terra del fabbricato oggetto di esecuzione immobiliare (part. 88 sub 1). Sulla destra veduta parziale della parte dell'immobile destinata a garage e deposito (part. 88 sub 2).



Foto n. 5 - Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 2 - Esterni - Veduta dell'accesso al vano uso garage, nel lato est del fabbricato.



Foto n. 6 - Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 2 - Interni - Particolare del vano uso garage.



Foto n. 7 - Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 2 - Interni - Veduta dell'accesso al vano uso deposito, posto alla destra del precedente vano.




Foto n. 8 - Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 2 - Interni - Particolare del vano uso deposito.



Foto n. 9 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Esterni – Ingresso principale al piano terra del fabbricato principale uso abitazione.




Foto n. 10 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Veduta del vano uso sala/soggiorno.




Foto n. 11 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Veduta, dal soggiorno, dell'ingresso al vano uso cucina.



Foto n. 12 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Porzione nord del vano uso cucina.




Foto n. 13 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Veduta, dal vano uso cucina, dell'ingresso al disimpegno che porta al bagno e poi al vano uso lavanderia.



Foto n. 14 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Particolare della pavimentazione delle porte nella zona disimpegno.




Foto n. 15 - Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 - Interni piano terra - Accesso al vano uso bagno, posto di fronte all'ingresso del disimpegno.




Foto n. 16 - Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 - Interni piano terra - Vista interna del vano destinato a bagno.



Foto n. 17 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Ingresso, dal disimpegno, al vano uso lavanderia.



Foto n. 18 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Particolare di pavimentazione e intonaci del vano uso lavanderia.



Foto n. 19 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Veduta dell'ingresso al vano uso centrale termica, posto sul lato sinistro, interno alla stanza uso lavanderia.




Foto n. 20 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Particolare interno del vano uso centrale termica, zona est.



Foto n. 21 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Particolare del vano uso centrale termica in zona ovest.




Foto n. 22 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1– Interni piano terra – Veduta, dal vano uso soggiorno, del disimpegno/corridoio posto a lato ovest.




Foto n. 23 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1– Interni piano terra – Veduta, dal disimpegno, dell'ingresso al vano pluriuso posto a sinistra e dell'ingresso frontale alla zona bagno e notte.



Foto n. 24 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1– Interni piano terra – Ingresso al vano pluriuso.




Foto n. 25 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Particolare interno del vano pluriuso.




Foto n. 26 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Particolare della zona d'accesso dall'esterno al vano pluriuso e alle scale.



Foto n. 27 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 sub 1 – Interni piano terra – Veduta, dal disimpegno/corridoio, dell'ingresso alla camera e al bagno.




Foto n. 28 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Particolare del sottoscala, accessibile dal disimpegno.




Foto n. 29 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 – Interni piano terra – Porzione terminale del disimpegno e veduta frontale dell'accesso al bagno.




Foto n. 30 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Particolare interno del vano uso bagno.




Foto n. 31 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Veduta dell'ingresso alla camera, posta a sinistra dell'estremità ovest del disimpegno.



Foto n. 32 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Particolare di pavimentazione e intonaci interni nel vano uso camera.




Foto n. 33 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni piano terra – Ingresso secondario (a sinistra) e scale di collegamento al primo piano (a destra).




Foto n. 34 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Veduta delle scale che conducono al primo piano.



Foto n. 35 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Porzione ovest del disimpegno, posto a sinistra accedendo dal vano scale.




Foto n. 36 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Ingresso frontale al vano uso bagno; a sinistra si nota l'accesso alla prima camera da letto del piano.



Foto n. 37 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Veduta interna del vano uso bagno.



Foto n. 38 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Interno della prima camera da letto del piano, adiacente al bagno, posta a ovest rispetto al vano scale.




Foto n. 39 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Porzione est del disimpegno posto a destra accedendo dal vano scale.




Foto n. 40 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Vista dall'interno dell'ingresso al secondo vano uso camera, posta a ovest rispetto al vano scale.



Foto n. 41 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Particolare dei danni da infiltrazione d'acqua al soffitto della seconda camera.




Foto n. 42 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Ingresso al piccolo vano uso ripostiglio, posto all'interno della seconda camera da letto.



Foto n. 43 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Particolare di pavimento e intonaci interni nel piccolo vano uso ripostiglio



Foto n. 44 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Interno della terza camera, posta ad est rispetto alla precedente, con finestra sul ballatoio.



Foto n. 45 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Particolare dei danni da infiltrazione d’acqua al soffitto della terza camera.



Foto n. 46 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Accesso quarta camera, posta all’estremità est del primo piano.



Foto n. 47 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Veduta interna di porzione della quarta camera.




Foto n. 48 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Particolare dell'accesso, dalla quarta camera, al ballatoio posto a sud.



Foto n. 49 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Porzione terminale est del disimpegno/corridoio; a destra la quarta camera, sullo sfondo l'ingresso al secondo bagno del piano.



Foto n. 50 – Comune di Maniago (PN), Foglio 12, particella 88 sub 1 – Interni primo piano – Veduta interna del secondo bagno.