

# ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**FOTO 1:** PANORAMICA CORPI C (oggetto di esecuzione) e D



**FOTO 2:** PANORAMICA CONDOMINIO CORPO C



**FOTO 3:** ALTRA PANORAMICA CONDOMINIO CORPO C



**FOTO 4:** VIA PALAZZINE



**FOTO 5:** VIA MASSIMO D'ANTONA



**FOTO 6:** ACCESSO PEDONALE DA VIA MASSIMO D'ANTONA



**FOTO 7:** ACCESSO CARRAIO DA VIA PALAZZINE



**FOTO 8:** CORTE DEL CONDOMINIO



**FOTO 9:** CORTE DEL CONDOMINIO



**FOTO 10:** VIALE INTERNO DEL CONDOMINIO



**FOTO 11:** PORTA D'INGRESSO DEL CONDOMINIO



**FOTO 12:** VANO SCALE DEL CONDOMINIO



**FOTO 13:** ATRIO DEL CONDOMINIO



**FOTO 14:** INGRESSO APPARTAMENTO (Subalterno n. 13 – 3°P.)





**FOTO 15:** SOGGIORNO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 16:** SOGGIORNO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 17:** RIPOSTIGLIO DEL SOGGIORNO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 18:** DISIMPEGNO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 19:** BAGNO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 20:** RIPOSTIGLIO-BAGNO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 21:** RIPOSTIGLIO-BAGNO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 22:** CAMERA MATRIMONIALE (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 23:** CAMERA MATRIMONIALE (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 24:** CAMERA DA LETTO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 25:** CAMERA DA LETTO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 26:** TERRAZZO ZONA GIORNO (Subalterno n. 13 – 3°P.)




**FOTO 27:** TERRAZZINO DELLA CAMERA (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 28:** PARTICOLARE IMPIANTI (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 29:** PARTICOLARE IMPIANTI



**FOTO 30:** PARTICOLARE IMPIANTI (Subalterno n. 13 – 3°P.)





**FOTO 31:** PARTICOLARE IMPIANTI (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 32:** PARTICOLARE IMPIANTI (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 33:** PANORAMICA SERRAMENTO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 34:** PARTICOLARE SERRAMENTO (Subalterno n. 13 – 3°P.)



**FOTO 35:** GARAGE (Subalterno n. 6 – P.T.)



**FOTO 36:** GARAGE (Subalterno n. 6 – P.T.)



**FOTO 37:** POSTO AUTO (Subalterno n. 16 – P.T.)



**FOTO 38:** POSTO AUTO (Subalterno n. 16 – P.T.)



**FOTO 39:** PARTICOLARI VARI CONDOMINIO



**FOTO 40:** PARTICOLARE INFILTRAZIONI DEL CONDOMINIO



**FOTO 41:** PARTICOLARE IMPIANTI DEL CONDOMINIO



**FOTO 42:** PARTICOLARE COPERTURA DEL CONDOMINIO