

ALLEGATI LOTTO 001:

ALLEGATO 1: Documentazione fotografica relativa al sopralluogo del 18/02/2019



Foto 1: accesso pedonale da Via Carlo Alberto Radaelli n.25



Foto 2: Accesso carraio da Via Sibilla Aleramo




Foto 3: posti auto scoperti



Foto 4: posto auto scoperto al mapp.58

Milano, 4 marzo 2019

L'Esperto alla stima
Ing. Silvia Montinaro



ALLEGATI LOTTO 002:

ALLEGATO 4: Documentazione fotografica relativa al sopralluogo del 18/02/2019



Foto 1: accesso pedonale da Via Carlo Alberto Radaelli n.25



Foto 2: Accesso carraio da Via Sibilla Aleramo




Foto 3: posti auto scoperti



Foto 4: posto auto scoperto al mapp.64

Milano, 4 marzo 2019

L'Esperto alla stima
Ing. Silvia Montinaro



ALLEGATI LOTTO 003:

ALLEGATO 7: Documentazione fotografica relativa al sopralluogo del 18/02/2019



Foto 1: accesso pedonale da Via Carlo Alberto Radaelli n.25



Foto 2: Accesso carraio da Via Sibilla Aleramo




Foto 3: posti auto scoperti



Foto 4: posto auto scoperto al mapp.65

Milano, 4 marzo 2019

L'Esperto alla stima
Ing. Silvia Montinaro



ALLEGATI LOTTO 004:

ALLEGATO 10: Documentazione fotografica relativa al sopralluogo del 18/02/2019



Foto 1: accesso pedonale da Via Carlo Alberto Radaelli n.25



Foto 2: Accesso carraio da Via Sibilla Aleramo




Foto 3: posti auto scoperti



Foto 4: posto auto scoperto al mapp.67

Milano, 4 marzo 2019

L'Esperto alla stima
Ing. Silvia Montinaro



ALLEGATI LOTTO 005:

ALLEGATO 13: Documentazione fotografica relativa al sopralluogo del 18/02/2019



Foto 1: accesso pedonale da Via Carlo Alberto Radaelli n.25



Foto 2: Accesso carraio da Via Sibilla Aleramo




Foto 3: posti auto scoperti



Foto 4: posto auto scoperto al mapp.68

Milano, 4 marzo 2019

L'Esperto alla stima
Ing. Silvia Montinaro



ALLEGATI LOTTO 006:

ALLEGATO 16: Documentazione fotografica relativa al sopralluogo del 18/02/2019



Foto 1: accesso pedonale da Via Carlo Alberto Radaelli n.25



Foto 2: Accesso carroia da Via Sibilla Aleramo




Foto 3: posti auto scoperti



Foto 4: posto auto scoperto al mapp.69

Milano, 4 marzo 2019

L'Esperto alla stima
Ing. Silvia Montinaro

