

# ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**FOTO 1: VIA SPINET**



**FOTO 2: VIA MEZZOMONTE**



**FOTO 3:** ACCESSO CARRAIO SUI MAPPALI n. 933 e 934



**FOTO 4:** ACCESSO PEDONALE SUL MAPPALE n. 933



**FOTO 5:** PANORAMICA GENERALE



**FOTO 6:** PANORAMICA FRONTALE DEL FABBRICATO



**FOTO 7:** ALTRA PANORAMICA DEL FABBRICATO



**FOTO 8:** ALTRA PANORAMICA DEL FABBRICATO



**FOTO 9:** PANORAMICA POSTERIORE DEL FABBRICATO



**FOTO 10:** CORTE (MAPPALI n. 933 e 934)



**FOTO 11:** CORTE (MAPPALI n. 933 e 934)



**FOTO 12:** CORTE (MAPPALI n. 933 e 934)



**FOTO 13:** CORTE (MAPPALI n. 933 e 934)



**FOTO 14:** ACCESSO UNITA' IN ESECUZIONE (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 15:** DISIMPEGNO (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 16:** SALA DA PRANZO (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 17:** SALA DA PRANZO (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 18:** RIPOSTIGLIO (Subalterno n. 4 – P.T.)




**FOTO 19:** CUCINA (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 20:** CUCINA (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 21:** BAGNO (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 22:** CAMERA DA LETTO (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 23:** ACCESSO DELLA CANTINA (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 24:** INTERNO DELLA CANTINA (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 25:** SERRAMENTO (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 26:** PARTICOLARE SERRAMENTO (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 27:** RADIATORE (Subalterno n. 4 – P.T.)



**FOTO 28:** CENTRALE TERMICA (Mappale n. 933 e Subalterno n. 9)



**FOTO 29:** FABBRICATO ABUSIVO A CONFINE CON VIA MEZZOMONTE



**FOTO 30:** TETTOIA ABUSIVA A CONFINE CON MAPPALI n. 2557 e 2562



**FOTO 31:** AUTOVETTURA PARCHEGGIATA ALLA DATA DEL 18/01/2018



**FOTO 32:** CORTE SENZA AUTOVETTURA ALLA DATA DEL 28/02/2018