

Foto 1 – POSIZIONE di Cuggiono rispetto al contesto milanese




Foto 2 – POSIZIONE di via Montebello rispetto al territorio di Cuggiono



Foto 3,4,5 - vista esterna edificio



Foto 6 – vista esterna



Foto 7 – vista entrata scale



Foto 8 - 15 - viste interne



F





Foto 16,17,18 - particolari infissi e pavimenti



Foto 19 - caldaietta



Foto 20 - balcone



Foto 21 - sfogo fumi caldaietta da revisionare



Foto 22 - cassettoni tapparelle





Foto 23,24 - cantina

