

ALLEGATO C

Fotografie immobile nn. 1-18



FOTO 1: BRESCO, VIA LILLO DEL DUCA 23, fronte dell'edificio

FOTO 2: BRESCO, VIA LILLO DEL DUCA 23, fronte del negozio





FOTO 3: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, locale principale lato bancone

FOTO 4: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, locale principale lato ingresso






FOTO 5: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, dettaglio plafoni locale principale

FOTO 6: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, locale principale






FOTO 7: BRESCO, VIA LILLO DEL DUCA 23, ingresso dispensa

FOTO 8: BRESCO, VIA LILLO DEL DUCA 23, interno dispensa







FOTO 9: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, scaffale locale principale

FOTO 10: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, plafone sopra allo scaffale







FOTO 11: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, locale principale da disimpegno

FOTO 12: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, bagno piccolo






FOTO 13: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, finestra bagno piccolo

FOTO 14: BRESSO, VIA LILLO DEL DUCA 23, boiler elettrico nel bagno piccolo






FOTO 15: BRESCO, VIA LILLO DEL DUCA 23, bagno grande

FOTO 16: BRESCO, VIA LILLO DEL DUCA 23, dettaglio plafone bagno grande





FOTO 17: BRESCO, VIA LILLO DEL DUCA 23, locale principale

FOTO 18: BRESCO, VIA LILLO DEL DUCA 23, locale principale stato impianti

