



Foto n° 1 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Visione esterna del condominio denominato "CASA ALTA". Fotografia scattata da via Umberto I°.



Foto n° 2 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Visione esterna del condominio denominato "CASA ALTA". Evidenziato in maniera indicativa l'immobile pignorato.



Foto n° 3 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Portone di accesso al condominio denominato "CASA ALTA".



Foto n° 4 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Scala interna condominiale, piano terra.



Foto n° 5 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Scala interna condominiale.



Foto n° 6 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Porta di accesso all'immobile pignorato. Alla destra si intravede la porta dell'ascensore.



Foto n° 7 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Vano catastalmente identificato come ingresso.



Foto n° 8 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Disimpegno. Sulla sinistra visibili le porte che danno accesso alle camere. In fondo visibile la porta del bagno.



Foto n° 9 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Camera matrimoniale posta all'angolo sud dell'appartamento.





Foto n° 10 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Camera matrimoniale posta all'angolo sud dell'appartamento. Particolare delle pareti.



Foto n° 11 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Camera matrimoniale posta all'angolo sud dell'appartamento. Particolare del pavimento in moquette.



Foto n° 12 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Camera.



Foto n° 13 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Camera. Particolare dell'impianto di riscaldamento i cui diffusori risultano scollegati.



Foto n° 14 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Camera. Particolare delle pareti.



Foto n° 15 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Bagno principale. Fotografia scattata dalla porta di accesso.



Foto n° 16 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Bagno principale. Vasca da bagno. Visibile la rientranza non indicata nelle planimetrie di progetto e catastali.



Foto n° 17 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Bagno principale. Particolare della parete.



Foto n° 18 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Porzione del disimpegno che conduce al secondo bagno (porta a destra) ed alla camera posta all'angolo ovest dell'appartamento (porta in fondo).





Foto n° 19 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Bagno piccolo. Fotografia scattata dalla porta di accesso alla stanza.



Foto n° 20 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Bagno piccolo. Evidenti danni alle pareti causati dall'umidità.



Foto n° 21 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Vano doccia ubicato nel bagno piccolo.



Foto n° 22 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Camera posta nell'angolo ovest dell'appartamento.



Foto n° 23 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Camera posta nell'angolo ovest dell'appartamento. Particolare della moquette.



Foto n° 24 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Cucina. Fotografia scattata dalla porta di accesso alla stanza.



Foto n° 25 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Particolare della cucina.



Foto n° 27 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Particolare della cucina.



Foto n° 26 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Particolare della cucina.





Foto n° 28 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Particolare della porta di accesso alla cucina.



Foto n° 29 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Stanza catastalmente identificata come soggiorno pranzo. In fondo a destra visibile la porta che da accesso alla cucina (riportata in planimetria catastale) e la porta che collega con il disimpegno (posizionata in maniera difforme alla planimetria catastale e alle planimetrie di progetto). In primo piano sulla destra visibile la porta che da accesso alla stanza da letto abusivamente ricavata costruendo una parete in cartongesso all'interno della stanza catastalmente identificata come soggiorno-pranzo.



Foto n° 30 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Parete in cartongesso che delimita la stanza da letto ricavata all'interno del vano catastalmente identificato come soggiorno-pranzo.



Foto n° 31 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Camera ricavata all'interno del vano catastalmente identificato come soggiorno-pranzo.



Foto n° 32 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Vano scale condominiale al piano terra. Visibile la porta di accesso ai piani sottostrada del condominio.



Foto n° 33 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Vano scale condominiale che conduce ai piani sotterranei.



Foto n° 34 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Secondo piano sottostrada. Corridoio condominiale che conduce alla cantina.



Foto n° 35 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Secondo piano sottostrada. Porta di accesso alla cantina.



Foto n° 36 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Cantina posta al secondo piano sottostrada.





Foto n° 37 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474, sub.67 – Cantina posta al secondo piano sottostrada.



Foto n° 38 - 14/03/2019 - Comune di Maniago, foglio 20, part. 474 – Secondo piano sottostrada.