


# PLANIMETRIA STATO DI FATTO


All. n.8



## APPARTAMENTO piano primo

h=3,26 m

**DIFFORMITA' RILEVATE RISPETTO SCHEDA CATASTALE**  
① ampliamento bagno  
② direzione nord errata di 180°



## VANO DI SOLAIO piano quinto

