


Rilievo fotografico esterno ed interno

1. Localizzazione del bene nel tessuto urbano:



1. Vista aerea del contesto.



2. Vista aerea del contesto con individuazione dell'edificio ed affacci dell'immobile.

2. Rilievo fotografico esterno ed interno.



1. Rilievo fotografico del contesto. Vista principale dell'edificio con indicazione degli affacci principali dell'immobile.



2. Rilievo fotografico del contesto. Vista degli accessi (uno murato dall'interno) posti sul retro.



3. Rilievo fotografico del contesto. Vista di via Val Trompia verso via Val Malenco.



4. Rilievo fotografico del contesto. Vista di via Val Trompia verso via Val di Fassa.



5. Dettaglio dell'ingresso sul retro (murato dall'interno).



6. Dettaglio della vetrina su strada con ingresso del sub.18.



7. Vista del ribassamento sopra il bancone.



8. Vista dell'interno, con il setto di divisione tra i subaltri parzialmente modificato per creare vani comunicanti.



9. Vista verso il subalterno 18.



10. Vista del sub.17 (l'ingresso in vetrina risulta ostruito).



11. Vista della porta verso il retrobottega (sub.17).



12. Vista dell'antibagno trasformato in ripostiglio. Dietro questa parete c'è la porta visibile dall'esterno.



13. Vista del bagno, trasformato in ripostiglio.



14. Dettaglio della finestra del bagno.



15. Dettaglio della controsoffittatura all'interno del negozio.



16. Vista del retro del sub. 18.



17. Vista del bagno del Sub.18.




18. Vista dell'antibagno.



19. Viste della botola.



20. Viste della cantina sottostante.



21. Dettaglio del macchinario esterno per il condizionamento.



22. Viste della strada di accesso sul retro.



23. Dettaglio della grata di areazione del locale sottostante posta sul retro dell'edificio.