

H: Appartamento Fg. 3 Mapp. 1476 Sub 27




209. Portoncino di ingresso



210. Zona di ingresso



211. Soggiorno/cucina



212. Zona pranzo



213. Balcone lato est



214. Balcone lato est



215. Vista dal balcone



216. Vista dal balcone



217. Dettaglio persiana da oscuro



218. Pavimento del soggiorno



219. Corridoio



220. Camera



221. Camera




222. Pavimento della camera



223. Bagno




224. Bagno



225. Camera matrimoniale



226. Camera matrimoniale



227. Camera matrimoniale



228. Pavimento della camera




229. Scala di accesso al piano sottotetto



230. Vista primo locale del sottotetto



231. Locale sottotetto



232. Locale sottotetto




233. Bagno




234. Bagno




235. Porta scorrevole del bagno



236. Pavimento del bagno



237. Camera



238. Camera




239. Particolare della scala interna



240. Termosifone



241. Quadro elettrico



242. Lucernario del sottotetto

