




B: Appartamento Fg. 3 Mapp. 1476 Sub 17



45. Ingresso



46. Soggiorno/cucina



47. Soggiorno/cucina



48. Soggiorno/cucina



49. Corridoio



50. Bagno



51. Bagno



52. Ponte termico nel bagno



53. Camera



54. Camera



55. Camera matrimoniale



56. Camera matrimoniale



57. Dettaglio serramento della camera



58. Ponte termico nella camera



59. Dettaglio porta interna



60. Dettaglio stipite della porta



61. Balcone in lato est



62. Dettaglio della persiana da oscuro




63. Vista dal balcone



64. Vista dal balcone



65. Dettaglio soglia del balcone



66. Termosifone del soggiorno



67. Corridoio comune alle cantine



68. Cantina di pertinenza



69. Interno della cantina



70. Interno della cantina