

Esecuzione Immobiliare n. 381/2016 – G.E. Dott.ssa Monica Biasutti - Tribunale di Pordenone
ALLEGATO “ 13 “ ALLA C.T.U. : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 – vista esterna condominio



Foto 2 – accesso principale all’unità




Foto 3 – vista lato cortile verso la strada



Foto 4 – vista retro del condominio



Foto 5 – vista lato ovest cortile



Foto 6 – vista lato strada



Foto 7 – vista interna dall'entrata



Foto 8 – zona bar all'entrata



Foto 9 – vista sala da pranzo




Foto 10 – vista retro bar



Foto 11 – entrata cucina/bagni e zona pizzeria



Foto 12 – zona pizzeria



Foto 13 – anti cucina



Foto 14 – vista cucina



Foto 15 – zona della cucina ricadente sul sub 25



Foto 16 – vista uscita della cucina sul cortile lato ovest



Foto 17 – particolare attrezzature cucina



Foto 18 – particolare attrezzature/arredi cucina



Foto 19 – attrezzature e arredi cucina



Foto 20 – zona lavaggio



Foto 21 – vista entrata bagni del pubblico



Foto 22 – vista bagno donne e disabili



Foto 23 – armadio caldaia nel bagno disabili



Foto 24 – caldaia



Foto 25 – accesso allo spogliatoio e bagno dipendenti (ricadono nel sub 25)



Foto 26 – spogliatoio e anti bagno dipendenti



Foto 27 – bagno dipendenti



Foto 28 – doccia all'interno del bagno dipendenti



Foto 29 – particolare impianto elettrico



Foto 30 – particolare split in sala da pranzo



Foto 31 – particolare radiatore in ghisa



Foto 32 – particolare quadro elettrico cucina



Foto 33 – particolare condizionatori esterni



Foto 34 – vista della sala dalla pizzeria

