

RILIEVO FOTOGRAFICO

LOTTO 002.A Unità Immobiliare con accessori in Milano, Via Boiardo, 25 PT-S1



Fabbricato Via Boiardo 25



Localizzazione unità LOTTO 1/2



Localizzazione unità dal cortile interno LOTTO 1/2



Servizio igienico comune in corte LOTTO 1/2



Lato ingresso negozio



Particolare solaio soppalco -non autorizzato-



Locale disimpegno bagno con alloggiamento lavatrice



lato opposto posa di lavabo



Locale bagno con sanitari , murature con rivestimento ceramico ed umidità



Posa Boiler e porzioni di umidità diffusa



Piano soppalco -non autorizzato-



Tubazione presente lato muro soppalco (non accertata)



Scala di collegamento al piano soppalco



Vista dal piano soppalco



Pavimentazione soppalco



Localizzazione cantina



Interno locale



Presenza di tubazioni non accertate

Parabiago, 15.01.2020

Il perito estimatore: Arch. Stefania Lucchini



Accorpamento -non autorizzato- sottoscala condominiale-

Stefania Lucchini

A circular professional stamp of Stefania Lucchini, Architetto, Ordine degli Architetti di Lodi, n. 254.