

Foto n° 1 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 - Visione esterna del condominio denominato "Residenza al curtif". Fotografia scattata dalla via Ippolito Nievo.



Foto n° 2 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 - Visione esterna del condominio denominato "Residenza al curtif". Portoncino di accesso al cortile condominiale. Fotografia scattata dal sub.13.



Foto n° 3 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 - Portoncino di entrata al sub.1. Fotografia scattata dalla corte condominiale interna.



Foto n° 4 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.1 - Piano terra - Ingresso. Sulla destra visibile la porta di entrata. Fotografia scattata dal vano cucina-soggiorno



Foto n° 5 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.1 – Piano terra - Ingresso. Scala a chiocciola che permette di accedere alla soffitta.



Foto n° 6 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.1 - Piano terra - Disimpegno. Sulla destra visibile la porta che collega con l'ingresso. Sulla sinistra visibile la porta che conduce al bagno. Fotografia scattata dall'accesso alla camera da letto.



Foto n° 7 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.1 - Piano terra - Bagno. Fotografia scattata dalla porta di accesso alla stanza.




Foto n° 8 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.1 - Piano terra - Soggiorno-cucina. Fotografia scattata dall'angolo sud-est.




Foto n° 9 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.1 - Piano terra - Soggiorno-cucina. Fotografia scattata dall'angolo nord-ovest. Visibile la porta-finestra che conduce al portico esterno



Foto n° 10 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.1 - Soffitta al primo piano - Scala a chiocciola. Fotografia scattata dal corridoio al piano primo.



Foto n° 11 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Soffitta al primo piano - Corridoio di collegamento ai vari vani.



Foto n° 12 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Soffitta al primo piano - Corridoio di collegamento ai vari vani.



Foto n° 13 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Soffitta al primo piano - Superficie utilizzata come camera da letto. Fotografia scattata da angolo nord-est.




Foto n° 14 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Soffitta al primo piano - Superficie utilizzata come camera da letto. Fotografia scattata da angolo sud-ovest.



Foto n° 15 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Soffitta al primo piano - Superficie utilizzata come camera da letto.



Foto n° 16 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Soffitta al primo piano - Superficie utilizzata come camera da letto.



Foto n° 17 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Piano terra - terrazza/portico esterno. Fotografia scattata dal cortile ad uso esclusivo del sub.1.



Foto n° 18- 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Piano terra - Terrazza/portico esterno. Tetto in legno.



Foto n° 19 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Piano terra - Cortile ad uso esclusivo. Sulla destra visibile il muretto di separazione con via Nievo.




Foto n° 20 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Piano terra - Cortile ad uso esclusivo. Portoncino secondario che collega il cortile ad uso esclusivo con la corte condominiale interna.



Foto n° 21 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Piano terra - Struttura metallica utilizzata come CT, posta nella terrazza esterna.



Foto n° 22 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Piano terra - Camino.



Foto n° 23 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 sub.1 - Piano terra - Caldaia.




Foto n° 24 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 – Scala condominiale che conduce al piano interrato.



Foto n° 25 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 - Corridoio al piano interrato. In fondo visibili le porte di accesso alla cantina ed all'autorimessa.




Foto n° 26 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.1 - Cantina.



Foto n° 27 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.7 - Autorimessa. Porta di ingresso che collega con il corridoio condominiale.



Foto n° 28 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.7 – Autorimessa. Sulla sinistra visibile il portone basculante.



Foto n° 29 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099, sub.7 – Autorimessa. Foto scattata dall'area di manovra condominiale.



Foto n° 30 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 - Area di manovra condominiale al piano sotterraneo.



Foto n° 31 - 06/08/2018 - Comune di Spilimbergo, foglio 29, part. 1099 - Rampa carrabile di accesso al piano interrato.