


ALLEGATO FOTOGRAFICO



Inquadramento geografico





Foto 1 – Il cartello all'ingresso del quartiere.



Foto 2 – Vista del complesso dall'esterno.





Foto 3 – Il portone di accesso all'Edificio "E" (scala 26).



Foto 4 – Vista parziale del prospetto est. Indicato dalla freccia l'appartamento in esame.





Foto 5 – Vista del prospetto ovest dell'edificio "E". Indicata dalla freccia l'unità in esame.



Foto 6 – Vista parziale del giardino condominiale verso la portineria.





Foto 7 – L'atro d'ingresso al piano terra.



Foto 8 – Altra vista dell'atrio d'ingresso al piano terra.






Foto 9 – Vista parziale del vano scala.



Foto 10 – Il portoncino d'ingresso dell'unità in esame.





Foto 15 – La cucina.



Foto 116 – La camera matrimoniale.





Foto 17 – La camera da letto angolo sud ovest.



Foto 18 – Il bagno padronale.





Foto 11 – L'area d'ingresso dell'appartamento.



Foto 12 – Vista parziale del soggiorno.





Foto 13 – Altra vista del soggiorno.



Foto 14 – Il corridoio. Sullo sfondo il ripostiglio.

