
TRIBUNALE DI PORDENONE

E.I. N°303/2014

Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo

***ALLEGATO ALLA CTU:
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
UNITÀ IMMOBILIARI CIVICO 41
Foglio 39 n. 1331 sub. 3
Civico 41/C***

IL TECNICO



Foto 41c.1: interno cucina con infiltrazioni parete Est



Foto 41c.2: terrazzo Est con infiltrazioni



Foto 41c.3: particolare infiltrazioni pareti esterne



Foto 41c.4: interno bagno



Foto 41c.5: interno camera Est



Foto 41c.6: interno appartamento



Foto 41c.7: particolare pavimento ligneo



Foto 41c.8: particolare vetro finestra camera Ovest



Foto 41c.9: ingresso lavanderia piano interrato



Foto 41c.10: interno lavanderia piano interrato



Foto 41c.11: interno garage con infiltrazione soffitto



Foto 41c.12: portone ingresso garage