
TRIBUNALE DI PORDENONE

E.I. N°303/2014

Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo

**ALLEGATO ALLA CTU:
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
UNITÀ IMMOBILIARI CIVICO 41
Foglio 39 n. 1331 sub.5
Civico 41/D**

IL TECNICO



Foto 41d.1: infiltrazioni parete Ovest soggiorno



Foto 41d.2: terrazzo appartamento



Foto 41d.3: particolare infiltrazioni pareti esterne appartamento



Foto 41d.4: sporto copertura



Foto 41d.5: particolare gruppo termico installato in soggiorno



Foto 41d.6: particolare infiltrazione parete Ovest soggiorno



Foto 41d.7: interno bagno



Foto 41d.8: ingresso camera



Foto 41d.9: particolare pavimento ligneo



Foto 41d.10: ingresso lavanderia piano interrato



Foto 41d.11: interno lavanderia piano interrato



Foto 41d.12: interno garage piano interrato



Foto 41d.13: infiltrazione soffitto garage piano interrato