

---

**TRIBUNALE DI PORDENONE**

E.I. N°303/2014

---

Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo

---

**ALLEGATO ALLA CTU:  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
UNITÀ IMMOBILIARI CIVICO 47**

*Foglio 39 n. 1262*

*Parti comuni*

**IL TECNICO**

---



**Foto 47.1:** prospetto Sud con viale di accesso e contatori metano



**Foto 47.2:** prospetto Est



**Foto 47.3:** ingresso ad Ovest



**Foto 47.4:** portoncino d'ingresso e contatori energia elettrica



**Foto 47.5:** vano scale comune



**Foto 47.6:** disimpegno comune piano interrato



**Foto 47.7:** rampa di accesso carrabile al piano interrato

---

**TRIBUNALE DI PORDENONE**

E.I. N°303/2014

---

Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo

---

**ALLEGATO ALLA CTU:  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
UNITÀ IMMOBILIARI CIVICO 43  
*Foglio 39 n. 1262*  
*Parti comuni***

**IL TECNICO**

---



**Foto 43.1:** angolo Sud-Est edificio condominiale



**Foto 43.2:** ingresso comune



**Foto 43.3:** prospetto Ovest



**Foto 43.4:** prospetto Sud





**Foto 43.5:** disimpegno comune piano interrato



**Foto 43.6:** contatori acqua vano scale piano interrato



**Foto 43.7:** accesso carrabile piano interrato



**Foto 43.8:** area di manovra piano interrato

---

**TRIBUNALE DI PORDENONE**

E.I. N°303/2014

---

Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo

---

**ALLEGATO ALLA CTU:  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
UNITÀ IMMOBILIARI CIVICO 45  
*Foglio 39 n. 1262*  
*Parti comuni***

**IL TECNICO**

---



**Foto 45.1:** viale di accesso comune



**Foto 45.2:** Vista prospetto Nord-Ovest



**Foto 45.3:** corte esclusiva a Nord



**Foto 45.4:** Vista prospetto Est




**Foto 45.5:** androne comune



**Foto 45.6:** scale comuni



**Foto 45.7:** vano scale piano interrato, particolare infiltrazioni



**Foto 45.8:** particolare crepa marmo gradino



**Foto 45.9:** contatori acqua piano vano scale piano interrato



**Foto 45.10:** accesso carrabile ai garages