

10.3 Rilievo fotografico.

Il fabbricato



Immagine 1 e 2. Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto della relazione, inquadrato da via Po; la via Po vista dalla finestra del soggiorno.



Immagine 3. Dettaglio del portoncino di accesso al fabbricato.





Immagine 4 e 5. Androne di ingresso; sulla destra collocazione delle caselle della posta.



Immagine 6. Pianerottolo del piano rialzato, sulla sinistra il portoncino di ingresso all'unità immobiliare.



L'appartamento



Immagine 7. Il portoncino di ingresso all'unità immobiliare, inquadrato dall'interno.



Immagine 8. Corridoio di ingresso dell'appartamento, sullo sfondo l'accesso all'anti-bagno.





Immagine 9. La camera da letto/soggiorno.



Immagine 10. La camera da letto/ soggiorno.





Immagine 11. La cucina. Sulla parete di fondo si nota la presenza di umidità.



Immagine 12. La cucina, dettaglio della collocazione del contatore del gas.





Immagine 13. La cucina, dettaglio della collocazione della caldaia.



Immagine 14. La cucina, sullo sfondo il corridoio di ingresso.





Immagine 15. Il bagno.



Immagine 16 e 17. Il bagno con il particolare della zona non rivestita.





Immagine 18. Dettaglio dell'antibagno.



Immagine 19. Dettaglio del serramento del bagno.





Immagine 20 e 21. Viste del cortile interno del fabbricato.



La cantina



Immagine 22. La scala che consente l'accesso al piano seminterrato.



Immagini 23 e 24. La cantina, inquadrata dall'esterno.

