



Foto n. 1 –24.01.2015 – Lotti n. 17 e 18 - Comune di Meduno fg.19 part.1757 – La Tettoia di cui alla foto, ricade per porzione sulla particella 1757 (parte sinistra) e per porzione sulla particella 1933-ex 945 (parte destra), vedi immagine successiva. Foto scattata dal lato sud.



Foto n. 2 – 13.03.2014 – Lotti n. 17 e 18 - Comune di Meduno fg.19 part.1933 (ex945) – La particella risulta occupata in parte da un fabbricato. La tettoia visibile in foto ricade per porzione (parte sinistra) sulla particella 1933 e porzione (parte destra) sulla particella 1757, anch'essa oggetto di pignoramento. Foto scattata dal lato nord.



Foto n. 3 – 24.01.2015 – Lotti n. 17 e 18 - Comune di Meduno fg.19 part.1757 – Fabbricato utilizzato per il ricovero di animali. Tale tunnel ricade in porzione sulla particella 1933-ex945 (parte distale) e porzione sulla particella 1757. Foto scattata dalla par. 1757 lato sud. Sullo sfondo visibile la tettoia della precedente fotografia.