

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE III CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione Forzata

N. Gen. Rep. **97/2020**

Giudice: Dott.ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI

Allegato 4
Rilievo fotografico

Tecnico Incaricato: Arch. Marco Bonetti

Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 10728

Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11115

C.F. BNT MRC 67M05 F063R – P.IVA N. 12696610158

con studio in Milano – Via G. Cagliari n. 17

Telefono 02-6693398 fax 02-99989659 - Cellulare: 338-4723158

e-mail: mbonetti@fastwebnet.it

ESTERNO



1. Facciata del condominio dalla strada



2. Ingresso pedonale al condominio



3. Vialetto di ingresso



4. Facciata principale



5. Piano terra



6. Piano terra



7. Scale comuni in arrivo al piano 2°



8. Portone di ingresso al piano 2°



9. Corridoio comune al piano 2°



10. Ingresso all'immobile pignorato

INTERNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO (Corpo A)



11. Portoncino di ingresso



12. Angolo cucina




13. Locale principale cucina-soggiorno



14. Locale principale cucina-soggiorno



15. Locale principale cucina-soggiorno



16. Locale principale cucina-soggiorno



17. Locale principale cucina-soggiorno




18. Dettagli videocitofono e quadro elettrico



19. Bagno



20. Bagno



21. Particolare pavimento locale principale



22. Serramento esterno



23. Serramento esterno



24. Porta interna



25. Balcone del locale cucina-soggiorno



26. Attacco gas sul balcone



27. Veduta dal balcone



28. Veduta dal balcone



29. Veduta dal balcone



30. Dettaglio avvolgibile



31. Scala dal piano 2° al 3° (dal basso)



32. Scala dal piano 2° al 3° (dall'alto)



33. Disimpegno al piano 3°



34. Disimpegno



35. Camera 1



36. Camera 1



37. Camera 2



38. Camera 2



39. Bagno



40. Bagno



41. Bagno



42. Bagno



43. Dettaglio sopra luce



44. Dettaglio termosifone



45. Porta di accesso alle cantine al PT



46. Porta di accesso alle cantine al PT



47. Cantina di pertinenza



48. Interno della cantina

IMMOBILE PIGNORATO (Corpo B)



49. Corsello comune ai box



50. Corsello comune ai box



51. Box di pertinenza



52. Box



53. Interno del box



54. Scala di accesso al soppalco del box



55. Soppalco all'interno del box

Il perito
Arch. Marco Bonetti

