

ALLEGATO 5 – FOTOGRAFIE



Foto 1: via Sibari 6 palazzina centrale



Foto 2: ingresso principale dal primo cortile

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 3: ingresso principale



Foto 4: vista da secondo cortile

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 5: ingresso secondario

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 6: scala di proprietà esclusiva per secondo ingresso



Foto 7: ingresso su openspace

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 8: openspace



Foto 9: bagno openspace (manca antibagno)

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 10: ufficio 1



Foto 11: ufficio 2

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 12: ufficio 2 (predisposizione attacchi per cucina)



Foto 13: ripostiglio da ufficio 2

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 14: ufficio 3



Foto 15: bagno da ufficio 3

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 16: box doccia bagno ufficio 3

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 17: ripostiglio ufficio 1



Foto 18: openspace vista verso ingresso principale

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 19: openspace vista verso archivio



Foto 20: archivio

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 21: archivio – pavimento danneggiato



Foto 22: pozzetto di ispezione nell'openspace confine con bagno

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 22: altro pozzetto in openspace



Foto 23: corridoio solai

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 24: solaio in fondo



Foto 25: penultimo solaio

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: dott. Milo Sassi
Perito: ing. Giuseppe Caminito

