

ALLEGATO 3 – FOTOGRAFIE



Foto 1: esterno



Foto 2: locale piano terra



Foto 3: locale piano terra




Foto 4: locale piano terra



Foto 5: scala accesso piano primo (vista dall'alto)



Foto 6: bagno



Foto 7: camera paino primo



Foto 8: camera piano primo



Foto 9: scala verso piano sottotetto abusiva



Foto 10: locale sottotetto abusivo




Foto 11: locale sottotetto abusivo



Foto 12: locale sottotetto abusivo



Foto 13: stalletta (la porta non è apribile, si accede da altra proprietà).



Foto 14: accesso alla stalletta da altra proprietà



Foto 15: stalletta – porta in legno bloccata vista da dentro.




Foto 16: stalletta utilizzabile di fatto come magazzino



Foto 17: stalletta primo piano – tetto puntellato