



**FOTO 1** – Corsico, edificio Viale Italia 30/42



**FOTO 2** – Ingresso al civico numero 38

Giudice: Dott.ssa Silvia Vaghi  
Custode: Avv. Manuela Sorge  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 3** – Ingresso all'edificio con servoscala



**FOTO 4** – Ingresso all'unità pignorata

Giudice: Dott.ssa Silvia Vaghi  
Custode: Avv. Manuela Sorge  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 5** – Ingresso e disimpegno



**FOTO 6** – Soggiorno

Giudice: Dott.ssa Silvia Vaghi  
Custode: Avv. Manuela Sorge  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 7** - Cucina



**FOTO 8** – Contatore elettrico

Giudice: Dott.ssa Silvia Vaghi  
Custode: Avv. Manuela Sorge  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 9** – Contatore gas



**FOTO 10** – Camera da letto

Giudice: Dott.ssa Silvia Vaghi  
Custode: Avv. Manuela Sorge  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 11** – Camera da letto



**FOTO 12** – Bagno

Giudice: Dott.ssa Silvia Vaghi  
Custode: Avv. Manuela Sorge  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 13** – Bagno



**FOTO 14** – Cantina

Giudice: Dott.ssa Silvia Vaghi  
Custode: Avv. Manuela Sorge  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 15** – Vano cantina



**FOTO 16** – Accesso al vano cantina

Giudice: Dott.ssa Silvia Vaghi  
Custode: Avv. Manuela Sorge  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli

