

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratta in data 9-10-2019


Via degli Umiliati, 27**MILANO**

Vista del palazzo condominiale "B" da via degli Umiliati e particolare dell'ingresso.






L'intorno.





Particolari dell'ingresso al vano scala "B".





Particolare dell'ascensore e del vano scala "B".






Il pianerottolo del 3° piano e particolare dell'ingresso esterno all'alloggio.






La zona ingresso/soggiorno/zona cottura/pranzo.







Zona del soggiorno verso il balcone e balcone.






Altra vista del balcone con particolari della caldaia murale e del motore esterno dell'impianto di aria condizionata.






Il disimpegno.






La camera.





Il bagno.






Particolari.






Il quadro elettrico dell'alloggio ed il piano cantinato.





Viste esterna ed interna della cantina.





Segni di recente allagamento del pavimento del disimpegno delle cantine.

