

## **ALLEGATO 1**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**FOTO 1: PANORAMICA DEL FABBRICATO DA VIA GENERALE CANTORE**



**FOTO 2: PANORAMICA DEL FABBRICATO DA VIA CESARE BATTISTI**



**FOTO 3: VIA CESARE BATTISTI**



**FOTO 4: VIA GENERALE CANTORE**



**FOTO 5: PARCHEGGIO OLTRE VIA GENERALE CANTORE**



**FOTO 6: PORTICATO AL PIANO TERRA**



**FOTO 7: PANORAMICA DEL FABBRICATO DALL'INTERNO**



**FOTO 8: VISTA DELLA CORTE DELLE PARTICELLE N. 288 E 289**



**FOTO 9: ACCESSO DAL PORTICATO AL SOGGIORNO (P.T. – corpo principale)**



**FOTO 10: CORRIDOIO E SCALE ESTERNI (P.T. – corpo principale)**



**FOTO 11:** CUCINA (P.T. – corpo principale)



**FOTO 12:** CUCINA ED ACCESSO INTERNO AL SOGGIORNO (P.T. – corpo princ.)



**FOTO 13: SOGGIORNO (P.T. – corpo principale)**



**FOTO 14: SOGGIORNO (P.T. – corpo principale)**



**FOTO 15: RIPOSTIGLIO (P.T. – corpo accessori)**



**FOTO 16: LEGNAIA (P.T. – corpo accessori)**



**FOTO 17:** LEGNAIA E FORO PER ACCESSO AL FIENILE (P.T. – corpo accessori)



**FOTO 18:** BAGNO (P.T. – corpo accessori)



**FOTO 19: RIPOSTIGLIO (P.T. – corpo accessori)**



**FOTO 20: DISIMPEGNO E SCALE ESTERNI (1°P.)**



**FOTO 21: RIPOSTIGLIO (1°P.)**



**FOTO 22: CAMERA (1°P.)**




**FOTO 23:** CAMERA (1°P.)



**FOTO 24:** CAMERA CON W.C. ANNESSO (1°P.)



**FOTO 25: W.C. DELLA CAMERA (1°P.)**



**FOTO 26: W.C. DELLA CAMERA E FORO VERSO IL FIENILE (1°P.)**



**FOTO 27:** FIENILE (1°P.)



**FOTO 28:** FIENILE (1°P.)



**FOTO 29: SCALA ESTERNA PER ACCESSO ALLA SOFFITTA**



**FOTO 30: INTERNO SOFFITTA**



**FOTO 31: INTERNO SOFFITTA**



**FOTO 32: PARTICOLARE FINESTRA**



**FOTO 33: PARTICOLARE DEL SERRAMENTO (FINESTRA)**



**FOTO 34: STUFA A LEGNA NEL SOGGIORNO**



**FOTO 35:** FESSURE ESTERNE DEL FABBRICATO (Fronte strada)



**FOTO 36:** SEGNI DI INFILTRAZIONE (Lato interno)