

Foto nº 1 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 703 – Veduta generale, da posizione sud e da Via Persiana, dell'immobile pignorato (sub 1), al civico nº80. Sulla destra è visibile una piccola area destinata a giardino. Sulla sinistra si nota il vialetto di accesso alle altre particelle pignorate nº189, 192 e 195, che si trovano dietro l'abitazione stessa, in posizione nord.



Foto nº 2 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 703 – Particolare, da posizione ovest, dell'abitazione identificata dalla particella 703 sub 1.



Foto nº 3 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 703 – Particolare della entrata secondaria a ovest dell'edificio.



Foto nº 4 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 703 – Particolare, da posizione nord, dell'abitazione. Al piano terra, a destra nella foto, si nota l'entrata al vano centrale termica, mentre sulla sinistra, sotto la tettoia, c'è un'altra entrata secondaria all'abitazione.



Foto n° 5 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 703 – Veduta, da posizione nord, della rimanente parte dell'edificio di cui alla foto precedente. Sotto la tettoia, dietro ai sacchi visibili nella foto, ci dovrebbe essere l'entrata al vano uso garage particella 703 sub 2, che risulta tamponata e pertanto non è accessibile.



Foto nº 6 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 192 – Veduta, da posizione ovest, di uno dei manufatti abusivi che insistono sulla particella 192; l'edificio è attualmente adibito a deposito attrezzi.



Foto nº 7 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 192 – Particolare, da posizione ovest, dell'interno del manufatto di cui alla foto precedente.



Foto nº 8 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 192 – Veduta, da posizione sud-ovest, del secondo manufatto abusivo e fatiscente, a sinistra nella foto.



Foto n° 9 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 192 – Particolare, da posizione ovest, di parte dell'interno del manufatto abusivo di cui alla foto precedente.



Foto nº 10 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 192 – Particolare, da posizione sud, di una ulteriore struttura in legno che insiste sulla particella 192.



Foto n° 11 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.le 192 – Veduta, da posizione sud, di porzione terminale della particella 192 (in primo piano); sulla sinistra nella foto si notano alcuni filari di alberi da frutto; sullo sfondo, al centro, si osservano le contigue particelle 189, investita prevalentemente a prato polifita e 195, su cui si trovano varie piante arboree e arbustive spontanee.



Foto nº 12 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9, m.li 703, 192, 189, 195 – Veduta generale, da posizione sud e dal terrazzo al piano primo dell'abitazione, di parte del mappale 703 (in primo piano) e, nell'ordine, delle successive particelle 192, 189 e 195.



Foto nº 13 – Lotto 1 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Foglio 9 – Veduta, da posizione est e da altrui proprietà, della zona su cui insistono i terreni della particella 195 e di parte della 189. Sulla destra nella foto si nota un passaggio poderale abbandonato, che permetterebbe di raggiungere le stesse particelle anche da nord-est, ma è stato invaso e interrotto da arbusti, ed è quindi impercorribile.