
























Vista immobile da via Fiume lato sx	Vista immobile da via Dante Alighieri lato dx
	
Vista immobile da via Trento Trieste fontale	Vista immobile da Via Vicolo Chiuso
	
Entrata immobile – civico n.1	Particolare androne piano terra
	







Particolare scala di accesso al piano primo	Entrata appartamento
	
Ingresso appartamento	Soggiorno/cucina visto dall'ingresso
	
Particolare angolo-cucina	Particolare caldaia autonoma
	






Particolare angolo pranzo/soggiorno	Vista del disimpegno notte dal soggiorno
	
Dettaglio didimpegno notte	Dettaglio ripostiglio
	
Dettaglio pavimentazione soggiorno	Dettaglio vetrocemento porta disimpegno
	

Camera singola vista dalla porta	Camera singola vista dalla finestra
	
Bagno in aderenza alla cucina lato sx	Bagno in aderenza alla cucina lato dx
	
Dettaglio serramento doppio vetro	Dettaglio radiatore riscaldamento
	

<p>Dettaglio muffa soggiorno – ponte termico</p> 	<p>Dettaglio muffa soggiorno – ponte termico</p> 
<p>Camera matrimoniale lato sx</p> 	<p>Camera matrimoniale lato dx</p> 
<p>Dettaglio muffa camera – ponte termico</p> 	<p>Dettaglio muffa camera – ponte termico</p> 

<p>Bagno lato camera matrim. inaccessibile</p> 	<p>Dettaglio impianto elettrico</p> 
<p>Ingresso autorimessa lato sx</p> 	<p>Ingresso autorimessa lato dx</p> 
<p>Ingresso autorimessa vista frontale</p> 	<p>Particolare rampa di discesa autorimessa</p> 

<p>Particolare rampa circolare di accesso</p> 	<p>Particolare ingresso 2° interrato</p> 
<p>Particolare infiltrazioni ingresso 2° interrato</p> 	<p>Particolare infiltrazioni ingresso 2° interrato</p> 
<p>Corsello box di accesso</p> 	<p>Particolare corsello autorimessa di proprietà</p> 

<p>Autorimessa di proprietà</p> 	<p>Interno autorimessa di proprietà</p> 
<p>Plafone autorimessa di proprietà</p> 	<p>Particolare basculante autorimessa</p> 
<p>Particolare ascensore di accesso 2°interrato</p> 	<p>Ingresso pedonale autorimessa</p> 