

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16




Foto n. I – Il contesto territoriale nel quale è inserito il bene esecutato – cerchiato in rosso e segnato (fonte google map).




Foto n. II – Ambito nel quale è inserito il bene esecutato – cerchiato in rosso (fonte google map)



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 1 – Palazzina con vista da via L. Carminati (lato Ovest). In evidenza immobile esecutato (delimitato in rosso).



Foto n. 2 – Palazzina vista da via Trento (lato Nord).



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 3 – Palazzina vista da via L. Carminati (lato Sud - Ovest).



Foto n. 4 – Palazzina vista da via Trento (lato Nord - Est).



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 5 – Coni visuali su foto prospettiche.



Foto n. 6 – Ingresso condominiale (posto ad est, su cortile interno).

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 7 – Ingresso appartamento.




Foto n. 8 – Vano Ingresso, con sulla destra porta del bagno.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16




Foto n. 9 – Soggiorno, con vista sul vano cucina.



Foto n. 10 – Terrazzino.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16




Foto n. 11 – Camera 1.




Foto n. 12 – Camera 1.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 13 – Camera 2.




Foto n. 14 – Camera 2.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16




Foto n. 15 – In primo piano antibagno; in fondo bagno.



Foto n. 16 – Sanitario lavello del bagno.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 17 – WC con cassetta esterna.




Foto n. 18 – Box doccia.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 19 – Unità interna climatizzatore.



Foto n. 20 – Unità esterna del condizionatore, installata internamente al terrazzino.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 21 – Caldaia a muro.




Foto n. 22 – Ripostiglio.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 23 – Autorimesse. Le frecce rosse indicano l'autorimessa assegnata all'esecutato e l'ingresso del magazzino comune.



Foto n. 24 – Autorimesse.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Casarsa della Delizia (PN) – via L. Carminati n. 16



Foto n. 25 – Autorimessa con vista interna.




Foto n. 26 – Magazzino comune.