


Foto 1 – 2:



Sesto al Reghena, via Buse – Sopra l'aerofotogrammetria, sotto il prospetto ovest delle palazzina.

Foto 3 - 4:



Sesto al Reghena, via Buse – La strada di accesso alla palazzina ed il suo prospetto ovest

Foto 5 – 6:



Sesto al Reghena, via Buse – *Il prospetto ovest delle palazzina.*

Foto 7 - 8:



Sesto al Reghena, via Buse – Il prospetto ovest delle palazzina.

Foto 9 – 10:



Sesto al Reghena, via Buse – Sopra il prospetto nord, sotto i prospetti nord ed ovest delle palazzina.

Foto 11 – 12:



Sesto al Reghena, via Buse – Sopra il prospetto sud sotto il prospetto sud ed ovest delle palazzina.

Foto 13 – 14:



Sesto al Reghena, via Buse – Il prospetto ad est.

Foto 15 – 16:



Sesto al Reghena, via Buse – Sopra danni dovuti ad infiltrazioni dalla copertura.

Foto 17:



Sesto al Reghena, via Buse – Sopra danni dovuti ad infiltrazioni dalla copertura.

Foto 18 – 19:



Sesto al Reghena, via Buse – Sopra danni dovuti ad infiltrazioni dalla copertura.