

Foto 1 - 2:



Sesto al Reghena, via Buse – Il prospetto ad ovest delle immobile 2.

Foto 3 - 4:



Sesto al Reghena, via Buse – Il soggiorno - pranzo.

Foto 5 - 6:



Sesto al Reghena, via Buse – Il soggiorno - pranzo.

Foto 7 - 8:



Sesto al Reghena, via Buse – Il soggiorno - pranzo.

Foto 9:



Sesto al Reghena, via Buse – Il soggiorno - pranzo.

Foto 10:



Sesto al Reghena, via Buse – Il bagno.

Foto 11- 12:



Sesto al Reghena, via Buse – Il bagno.

Foto 13 – 14:




Sesto al Reghena, via Buse – La camera matrimoniale.

Foto 15 – 16:



Sesto al Reghena, via Buse – La camera singola.

Foto 17 – 18:




Sesto al Reghena, via Buse – Il soffitto della camera singola.

Foto 19:



Sesto al Reghena, via Buse – Il portico interno.

Foto 20 – 21:



Sesto al Reghena, via Buse – Sopra il vano per l'installazione della caldaia e dei collettori, sotto i pozzetti della fognatura nel giardino.

Foto 22:



Sesto al Reghena, via Buse – Particolare della porta interna.

Foto 23:



Sesto al Reghena, via Buse – Particolare degli infissi.

Foto 24:




Sesto al Reghena, via Buse – Particolare della porta esterna.

Foto 25:



Sesto al Reghena, via Buse – Particolare degli scuri.

Foto 26 - 27:



Sesto al Reghena, via Buse – Particolari dei collettori dell'impianto idrico e della scatola di derivazione dell'impianto elettrico.

Foto 28 - 29:



Sesto al Reghena, via Buse – Il Garage.

Foto 30 - 31:



Sesto al Reghena, via Buse – Il Garage.