

ALLEGATO 3 – FOTOGRAFIE



Foto 1: Condominio via privata Umbria 3 Pogliano Milanese




Foto 2: ingresso





Foto 3: Camera




Foto 4: camera





Foto 5: bagno




Foto 6: bagno





Foto 7: bagno



Foto 8: soggiorno





Foto 9: soggiorno



Foto 10: problemi di infiltrazioni risolti






Foto 11: muffa nel soggiorno



Foto 12: muffa camera





Foto 13: porta d'ingresso




Foto 14: umidità di risalita

