

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. I – Il contesto territoriale nel quale è inserito il bene eseguito – cerchiato in rosso e segnato (fonte google map).



Foto n. II – Ambito nel quale è inserito il bene eseguito – cerchiato in rosso (fonte google map)

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 1 – Palazzina con vista da via Monte Grappa (lato Sud - Ovest).



Foto n. 2 – Palazzina vista da via Monte Grappa (lato Sud - Est).

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 3 – Palazzina vista da scoperto condominiale (lato Nord- Ovest).



Foto n. 4 – Palazzina vista da scoperto condominiale (lato Nord - Est).

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 5 – Palazzina facciata fronte strada: in evidenza immobile esecutato (delimitato in rosso).



Foto n. 6 – Coni visuali facciate condominiali.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 7 – Ingresso condominiale.




Foto n. 8 – Ingresso appartamento.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 9 – Soggiorno.



Foto n. 10 – Soggiorno.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 11 – Soggiorno.



Foto n. 12 – Cucina.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 13 – Cucina.



Foto n. 14 – Corridoio zona notte.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 15 – Bagno di servizio.



Foto n. 16 – Bagno di servizio.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 17 – Ripostiglio.



Foto n. 18 – Bagno principale.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 19 – Bagno principale.



Foto n. 20 – Camera matrimoniale.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 21 – Camera matrimoniale.



Foto n. 22 – Camera matrimoniale.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 23 – Camera matrimoniale.



Foto n. 24 – Camera matrimoniale.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 25 – Cameretta.



Foto n. 26 – Cameretta.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 27 – Camera.



Foto n. 28 – Camera.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 29 – Camera.




Foto n. 30 – Coni visuali interni appartamento.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 31 – Corridoio interrato che dà accesso alla cantina.



Foto n. 32 – Cantina.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6




Foto n. 33 – Autorimessa.



Foto n. 34 – Balcone della cucina dove è alloggiata la centrale termica a gas.

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Aviano (PN)– via Monte Grappa n. 6



Foto n. 35 – Centrale termica Immergas Super Sirio.



Foto n. 36 – Unità esterna climatizzatore.