

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Via Val Lagarina, 41*

scala F – Edificio 34 – Interno 42:




Vista del palazzo condominiale da via Val Lagarina e particolare dell'ingresso.






L'intorno.






L'ingresso al vano scala F.







Viste esterna ed interna dell'ingresso.







Il soggiorno.






Le n. 2 verande ([vedasi paragrafo regolarità catastale ed edilizia della perizia](#)).






La cucina.







Una delle camere.







L'altra camera.






Il bagno.





Il locale lavanderia.






Il disimpegno.





Particolari dello scaldabagno e del contatore del gas.





La cantina.

